



Sukitusvalvonta Pro Oy Referenssilista 19.12.2022

Putkiremonttien projektinjohto

- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 36 asuntoa
- As Oy Pitkähauki, Espoo kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 16 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto, tele), 4 asuntoa
- As Oy Merikoto, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (vesiputket, maalämpö, kylpyhuoneet, sähkö, lattialämmitys), 4 asuntoa
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 19 asuntoa
- As Oy Espoon Haukikuja 5, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, kylpyhuoneet), 6 asuntoa
- As Oy Kukinkuja 4, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 126 asuntoa
- As Oy Sirkkalanmäki, Vantaa rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket), 5 asuntoa
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 27 asuntoa

Sukitukset ja kuntotutkimukset, asunto-osakeyhtiöt

- As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 92 asuntoa
- As Oy Riistakallio, Espoo sadevesilinjojen ennakkokuvaus & sukituksen suunnittelu, urakoitsijan valinta ja sadevesipystyjen sukituksen valvonta
- As Oy Mikkolanpuisto, Vantaa toimiminen taloyhtiön konsulttina viemäriasioissa
- As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen sukittujen putkien kuvausten tarkastus ja niistä raportointi
- As Oy Pohjantie 4, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Itäniitty, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 60 asuntoa

- As Oy Espoon Matinkulma 5, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 21 asuntoa, talo ABC
- As Oy Loutinkatu 7, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 24 asuntoa
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 32 asuntoa
- As Oy Haukikangas, Espoo rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Espoon Matinkulma, Espoo sukituksen valvonta, pystylinjat & hajotus, sadevesiviemärit, 35 asuntoa, talo D
- As Oy Kirjurinkuja 1, Espoo korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2 sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 162 asuntoa
- As Oy Manttaalitie 35, Helsinki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Jatakallio, Helsinki rivitalon sukituksen valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Glims, Kauniainen paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Liepeenkeskus, Lievestuore jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 15 asuntoa ja liiketilaa
- As Oy Rauhalanpuisto 6, Espoo keittiöiden viemäroinnin ja vesijohtojen tarkistus, 57 asuntoa
- As Oy Haapaniemenkatu 16, Helsinki kolmen talon pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Uudentuvantie 29, Helsinki paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Vilhola, Helsinki jätevesiviemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Klaavuntie 14, Helsinki sukituksen valvonta, 80 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Olarstorp, Espoo paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Säästöforelli, Espoo rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Kaitans, Espoo konsultointi sukituksen takuuasioissa
- As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki lattiakaivoinsertin asennuksen koordinointi ja valvonta
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 29 asuntoa. Vesiputkiurakan projektinjohto
- As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen konsultointi viemäriongelmissa, pihakaivojen betonointi, tontti- viemäriin sukitus
- As Oy Ritokalliontie 17 - 21, Helsinki pienkerrostalon pohjaviemäriin sukituksen suunnittelu & valvonta, 12 asuntoa
- As Oy Säästölahti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu & valvonta, 2 kerrostaloa
- As Oy Komsio, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta, 5 kerrostaloa
- As Oy Itäniitty, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 60 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Espoon Matinkulma, Espoo talo ABC, sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 21 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Piikintupa, Helsinki kerros- ja rivitalojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Helsingintie 2, Kauniainen sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta
- As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää kerrostalon sukituksen valvonta, 6 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Seiliranta, Espoo tonttviemäriin painuman korjauksen organisointi
- As Oy Haukitupa, Espoo tonttviemäriin sukituksen valvonta
- As Oy Satoluoto, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Satovuoksi, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vesantola, Espoo jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Aarnintie 23, Pori rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Kauniaisten Bredankuja paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Mechelininkatu 11, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 38 asuntoa
- As Oy Kaitans, Espoo rivitalon pohjaviemäreiden kuvaus ja raportointi, 25 asuntoa
- As Oy Kartanontie 5, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 9 asuntoa
- As Oy Komsio, Espoo sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 230 asuntoa
- As Oy Pyynikintie 5, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laaksotie 2, Kauniainen rivitalon sukituksen valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Länsi-Etelä, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta, 38 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vierumäentie 9, Vantaa rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Veräjäkulma, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 2 taloa
- As Oy Mechelininkatu 19-21, Helsinki tuuletusputken korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Koivusaarentie 8, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen ja vesiputkien saneerauksen suunnittelu & valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Gesterbyntie 1, Kirkkonummi kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 27 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Hannuspuisto, Espoo viemäriongelmien konsultointi
- As Oy Uudenmaankatu 19-21, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Seljatie 2, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Järvenpään Salpa, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Orapihlajakuja 8, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 3 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki rivitalon linjasaneerauksen projektinjohto, 4 asuntoa
- As Oy Kaukas Jokiranta, Hyvinkää rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Ylipalontie 2, Helsinki rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Bernhardinkatu 5, Helsinki kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostadsaktiebolaget Sandtäkt, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, sukituksen hinta-arvio
- As Oy Laivastokatu 14, Helsinki kerrostalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Äyräpääntie 20, Espoo paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Mäkipellontie 6, Helsinki tonttviemäriin sukituksen organisointi ja valvonta
- As Oy Tähkäkatu 1, Hyvinkää sukituksen konsultointia

- As Oy Pohjolantie 17b, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki konsultointi viemäriasioissa
- As Oy Paatsamantie 5, Helsinki korjaussukituksen organisointi
- As Oy Kärjensivu, Helsinki viemäreiden kuvaus
- As Oy Kiisa, Espoo viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Suvikummuntie 3, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Liljekonvaljen, Helsinki paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Speranski, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa, korjaussukitus
- As Oy Partiomiehentie 3, Porvoo jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 73 asuntoa
- As Oy Peiponpelto, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- Portimopolku 6 A 2, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa
- As Oy Mäenlaskijantie 2, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Väylärinne 5, Helsinki pienkerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Hyvinkään Vieremäkatu 16-22 viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Lauri Mikonpojantie 17, Helsinki sadevesiviemäreiden painumien kartoitus
- As Oy III linja 20, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 76 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Satoeversti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Auringonkatu 2, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Vanha Turun Maantie 15, Hki lattiakaivojen tarkastus, 10 asuntoa
- As Oy Leppäeversti, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Pitkähauki, Espoo kylpyhuonekartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy RM-Talo 61, Hyvinkää sukituksen valvonta, 26 asunto ja pohjaviemärit
- As Oy Hakolahdentie 1, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Helsingin Tempelikatu 12 jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 25 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 23 asuntoa
- As Oy Säästöpiiri, Helsinki pinnoitettujen jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa
- As Oy Hallituskatu 1, Pori asunto-osakeyhtiön sukituskorjausten koordinointi
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 33 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laivurinkatu 39, Helsinki asukkaan edunvalvonta perinteisessä putkiremontissa
- As Oy Keralinna, Kerava jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 36 asuntoa
- As Oy Helsinginkatu 20, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Wallininkatu 8, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus
- As Oy Helsingin Muskotti, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Keltahovi, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa

- As Oy Mannilantie 20, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostads Ab Kajaneborg, asunto A 9 korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Säästökeula, Helsinki rivitaloyhtiön viemäreiden tuuletusputkien (178 kpl) sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Ervastinkuja 3, Helsinki rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Helsingin Kehäkukankulma, Hki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laurintie 12, Kerava viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Laurintie 12, Kerava pinnoitettujen jätevesiviemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 30 asuntoa
- As Oy Säästökartano, Helsinki konsultointi lämmönjakohuoneen äänimaailman vaimentamisessa, pumpun uusinta
- As Oy Mäntykelo, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 51 asuntoa
- As Oy Pakaankatu 18, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Anjankuja 3, Espoo viemärivuodon selvittely ja korjaus
- As Oy Tinakauha, Espoo rivitalon märkätilakartoitus, 7 asuntoa
- As Oy Kirkkonummen Dalhem vesiputkien pinnoituksen valvonta
- As Oy Säästömasto, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 106 asuntoa
- As Oy Sibeliuksenkatu 7, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Patalantie 3, Tervakoski Jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa ja pohja viemärit
- As Oy Laivastokontu, Helsinki märkätilakartoitus, 57 asuntoa
- As Oy Laivastokontu, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa
- As Oy Haukilaiva, Espoo viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Amfinhuippu, Espoo sukittavuustutkimus & viemärikuvaus, jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
- As Oy Vanha Kelkkämäki 17, Helsinki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa kerrostalon viemäreiden pesun ja kuvauksen koordinointi, 75 asuntoa
- As Oy Haukisauna, Espoo tonttiviläyremäreiden sukituksen kilpailutus ja valvonta
- As Oy Kukinkuja 4, Vantaa putkiremontin hankesuunnittelu, 126 asuntoa
- As Oy Kastanjakuja 1, Vantaa kylpyhuoneiden märkätilakartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 45 asuntoa
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, kylpyhuonesaneerauksia, 18 asuntoa
- As Oy Karkkilan Nyhkälänrinne viemäreiden kuntotutkimus, 35 asuntoa
- As Oy Neulastie 2, Kouvola viemärivideoiden tarkastaminen, 28 asuntoa
- As Oy Adlercreutzinkatu 22, Porvoo vesiputkiurakan kilpailutus ja valvonta, 26 asuntoa
- As Oy Tarjalax, Espoo viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Mäntylukko, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 72 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Mäntyportti, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu,

• Osuuskunta Haapa, Helsinki	36 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Nummelan Puistokulma, Vihti	sukituksen valvonta, 8 asuntoa
• As Oy Porthaninkatu 5, Hki	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta ja konsultointi urakoitsijan valinnassa, 32 asuntoa
• As Oy Porthaninkatu 5, Hki	sukituksen hankesuunnitelma, 83 asuntoa ja 14 liiketilaa
• As Oy Martinkallio, Kauniainen	jätevesiviemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 83 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Rauhankatu 12, Hyvinkää	rivitaloyhtiön viemäreiden kuvaus, 18 asuntoa
• As Oy Ratakatu 29, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Ispoistentie, Turku	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Päiväniitty, Espoo	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa
• As Oy Hietapellontie 2, Helsinki	rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 6 asuntoa
• As Oy Ulvilantie 11b, Helsinki	rivitaloyhtiön viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 71 asuntoa
• Bab Ekhörnet, Raasepori	sadevesiviemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
• Bab Ekenäsåsen, Raasepori	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Viides Linja 2, Hki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Hiidenranta, Nummela	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Mäyränlinna, Hki	viemäreiden kuntotutkimus, 72 asuntoa
• As Oy Mäyränlinna, Hki	pinnoitettujen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 72 asuntoa
• As Oy Myyränpesä, Vantaa	pohja- ja pihaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 75 asuntoa
• As Oy Porvoon Gammelbackantie 3	viemäreiden kuntotutkimus, 72 asuntoa
• As Oy Porvoon Linnakoskenkatu 69	viemäreiden kuntotutkimus, 12 asuntoa
• As Oy Castreninkatu 28, Helsinki	kerrostalon pohjaviemäreiden sukituksen valvonta, märkätilakartoitus, 100 asuntoa
• As Oy Ylöjärven Villa, Ylöjärvi	kerrostalon viemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa
• As Oy Mechelininkatu 28 A, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Peski, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus, 82 asuntoa
• As Oy Lippaukku, Espoo	konsultointi linjasaneeraushankkeessa
• As Oy Myyränpesä, Vantaa	putkiremontin hankesuunnittelu, 75 asuntoa
• As Oy Hiidenranta, Vihti	viemärivideoiden tarkastaminen
• As Oy Henrikinpuisto Bostads Ab, Hki	viemärivideoiden tarkastaminen
• As Oy Rakuunantie 16, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Espoon Matinkatu 14, Espoo	viemärikuvaus
• As Oy Majurinpolku, Espoo	sadevesiviemäreiden kuvaus
• As Oy Postipuu, Espoo	sukituskorjauksen organisointi

- As Oy Humalniementie 3-5, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 83 asuntoa
- As Oy Porvoon Törmäkatu 3, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus, 12 asuntoa
- As Oy Rivitalo, Lokkitie 1, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus, 8 asuntoa
- As Oy Porin Pohja, Pori kerrostalon sukitusurakan valvonta, 44 asuntoa
- As Oy Puistopilari, Pori kerrostalon sukitusurakan valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Munkkiniemenranta 41, Hki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Porvoon Kilpitie, Porvoo viemäreiden kuvaus
- As Oy Aura, Helsinki kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Turumankatu 2, Helsinki viemärikuvaus, 109 asuntoa
- As Oy Laivanrakentaja, Helsinki rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Gammelbackantie 3, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 72 asuntoa
- As Oy Huopalahdentie 7, Hki konsultaatio viemäriasioissa
- As Oy Helsingin Jaalanranta, Hki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Kiertokatu 21-25, Pori kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 63 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vuotie, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, 45 asuntoa
- As Oy Haaga-Salpa, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, 12 asuntoa
- As Oy Itä-Kunnas, Espoo viemärikuvaus kahdessa asunnossa
- BAb Villa Höjdbo, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Joensuun Kauppakatu 5 viemärivideoiden tarkastaminen, 34 asuntoa
- As Oy Vuorenraitti, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 56 asuntoa
- As Oy Piispankatu 8-10, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Sibeliuksenkatu 23, Järvenpää kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
- As Oy Vladimirinkatu 38, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätilakartoitus, 61 asuntoa
- As Oy Kinesmanpuisto, Vantaa kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 38 asuntoa
- As Oy Vanha Viertotie 14, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Piispankatu 13, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Vuokselantie 12, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Runeberginkatu 4C, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Nuottapolku 9, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Laajasuontie 16-22, Helsinki viemärikuvaus
- As Oy Arena, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Helsingin Mannerheimintie 2 tonttviemäriin sukituksen organisointi
- As Oy Valpurintie 2, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Hämeentie 14, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Soukankaari, Espoo viemäreiden sukituksen ja saunaosaston saneerauksen projekti-johto ja valvonta, 12 asuntoa
- As Oy Töölöntori, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu, 40 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Klaavuntie 6, Helsinki kerrostalon pystylinjojen sukituksen valvonta, 72 asuntoa
- As Oy Isonnevantorppa, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus

- As Oy Rintamamiehentie 1a, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu, 72 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki putkiremontin hankesuunnittelu ja märkätilakartoitus, 13 asuntoa
- As Oy Lintukallionrinne 3, Helsinki pohjaviemäreiden sukituskorjauksia, 2 taloa
- As Oy Tikkurilan Liljatie 18, Vantaa viemärivideoiden tarkastaminen ja KVV-tarkastus, 8 asuntoa
- As Oy Vuoritie 9, Järvenpää pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu
- As Oy Selohovi, Kangasala viemäreiden sukituksen suunnittelu, 27 asuntoa
- As Oy Näsinsilta, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 126 asuntoa
- As Oy Haahkatie 3-5, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa, 16 asuntoa
- As Oy Lohjanlinna, Lohja kerrostalon sukituksen suunnittelu, 32 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Ankkurinvarsi 6, Espoo viemäreiden kuntotutkimus, 17 asuntoa
- As Oy Säästöperäsin, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu, 17 asuntoa
- As Oy Päivärinnankatu 5a, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Unioninrinne, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu, urakoitsijan kilpailutus ja työn valvonta

Kiinteistöosakeyhtiöt

- Koy Porin Itäpuisto 11, Pori liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Koy Hämeentie 3, Helsinki viemäreiden sukituksen ja vesiputkien uusimisen hankesuunnittelu
- Koy Eteläkauppatori 4, Pori liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Innopoli 1 ja 3, Espoo viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Koy Kutomotie 6, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, vesiputkien osittainen uusiminen
- Koy Maistraatinportti 4, Helsinki liikerakennuksen viemäreiden kuntotutkimus ja sen pohjalta sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Nuuksion Polku Oy, Vihti viemärivideoiden tarkastaminen
- Koy Espoon Länsiväylänsivu, Espoo viemäritutkimus
- Koy Helsingin Kiillekuja 4 sukituksen viemärivideoiden tarkastaminen, 100 asuntoa
- Koy Mariankatu 5-7, Helsinki viemäreiden kuntokartoitus
- Koy Mariankatu 5-7, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa, 12 liiketilaa, pohjaviemärit
- Koy Tammelan Voima, Tampere sukituksen valvonta, 17 asuntoa
- Teknobulevardi 3–5, Vantaa viemärivideoiden tarkastaminen ja viemärikorjauksen hankesuunnitelma
- Koy Kuljetuskuutio, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Innopoli 4, Espoo konsultointi viemäriasioissa
- Kaunialan Sotavammassairaala sukituksen suunnittelu ja valvonta, osa C

Omakotitalot

- Päivänsalontie 18, Helsinki
- Sinipiianpolku 4, Espoo
- Sinipiianpolku 6, Espoo
- Peipontie 11, Lohja
- Koivikkotie 22, Lohja
- Etelätie 13, Espoo
- Heinämiehentie 11, Helsinki
- Rantakuja 2, Vihti
- Kivimäentie 63A, Helsinki
- Evitskogintie 26B, Kirkkonummi
- Kairakuja 11 A ja B, Vantaa
- Jäkälätie 7, Kerava
- Lukionahde 2, Espoo
- Onnentie 21, Helsinki
- Muskettitie 16, Espoo
- Lamminjärventie 6A, Kirkkonummi
- Leppälinnunkuja 7, Espoo
- Veitsitie 2, Vantaa
- Lehvänkatu 6, Tampere
- Purotanhua 9, Espoo
- Metsopolku 4, Vantaa
- Metsopolku 4, Vantaa
- Kotkantie 18, Tuusula
- Punapaadentie 5, Helsinki

Vanhojen arkkitehtikuvien piirtäminen AutoCad:llä

- As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2, Pori
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki
- As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki
- As Oy Länsi-Etelä, Helsinki
- Eteläpohjanmaan järviolueen Maamieskoulu, Alajärvi
- Koy Eteläkauppatori 4, Pori
- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki
- As Oy Tinakauha, Espoo
- As Oy Pitkähauki, Espoo
- As Oy Ratakatu 29, Helsinki
- As Oy Espoon Haukikuja 5, Espoo
- As Oy Rintamamiehentie 1a, Porvoo
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki
- BAd Villa Höjdbo, Helsinki
- As Oy Nuottapolku 9, Helsinki
- As Oy Aura, Helsinki
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki

Teollisuus

- Orion Oyj, Espoo Espoon tehdasalueen viemärisukitusten suunnittelu ja valvonta

Kuntasektori

- Eteläpohjanmaan järvialueen Maa-
mieskoulu, Alajärvi jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Järviseudun koulutuskuntayhtymä,
Lappajärven toimipiste tonttviemäreiden sukituksen kilpailutus ja valvonta
- Sammatin vanha pappila, Lohja viemäreiden pinnoituksen videoiden tarkastaminen
- Järviseudun Ammatti-Instituutti,
Lappajärvi sadevesiviemäreiden sukitus & tarkastuskaivojen saneeraus
- Koskelan palvelukeskus, Helsinki viemärivideoiden tarkastaminen