



Sukitusvalvonta Pro Oy Referenssilista 11.12.2024

Putkiremonttien projektinjohto

- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 36 asuntoa
- As Oy Pitkähauki, Espoo kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 16 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähköt, lämmitys, ilmanvaihto, tele), 4 asuntoa
- As Oy Merikoto, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (vesiputket, maalämpö, kylpyhuoneet, sähköt, lattialämmitys), 4 asuntoa
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 19 asuntoa
- As Oy Espoon Haukikuja 5, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähköt, kylpyhuoneet), 6 asuntoa
- As Oy Kukinkuja 4, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähköt, lämmitys, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 126 asuntoa
- As Oy Sirkkalanmäki, Vantaa rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket), 5 asuntoa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet, ilmanvaihto), 75 asuntoa
- As Oy Pihlajatie 8, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, osa kylpyhuoneista), 13 asuntoa
- As Oy Lepotaso, Helsinki rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet), 8 asuntoa
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket), 30 asuntoa
- As Oy Tyyni, Helsinki kahden kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet, sähköt), 21 asuntoa

- As Oy Aura, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektijohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet, ilmanvaihto, sähköt), 25 asuntoa
- As Solnantie 32, Helsinki kerrostalon vesivahinkosaneerauksen projektinjohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet), 11 asuntoa
- As Oy Nuijatie 3, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektijohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet, ilmanvaihto), 31 asuntoa

Sukitukset ja kuntotutkimukset, asunto-osakeyhtiöt

- As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 92 asuntoa
- As Oy Riistakallio, Espoo sadevesilinjojen ennakkokuvaus & sukituksen suunnittelu, urakoitsijan valinta ja sadevesipystyjen sukituksen valvonta
- As Oy Mikkolanpuisto, Vantaa toimiminen taloyhtiön konsulttina viemäriasioissa
- As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen sukitetujen putkien kuvausten tarkastus ja niistä raportointi
- As Oy Pohjantie 4, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Itäniitty, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 60 asuntoa
- As Oy Espoon Matinkulma 5, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 21 asuntoa, talo ABC
- As Oy Loutinkatu 7, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 24 asuntoa
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 32 asuntoa
- As Oy Haukikangas, Espoo rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Espoon Matinkulma, Espoo sukituksen valvonta, pystylinjat & hajotus, sadevesiviemärit, 35 asuntoa, talo D
- As Oy Kirjurinkuja 1, Espoo korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2 sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 162 asuntoa
- As Oy Manttaalitie 35, Helsinki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Jatakallio, Helsinki rivitalon sukituksen valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Glims, Kauniainen paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Liepeenkeskus, Lievestuore jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 15 asuntoa ja liiketilaa
- As Oy Rauhalanpuisto 6, Espoo keittiöiden viemäroinnin ja vesijohtojen tarkistus, 57 asuntoa
- As Oy Haapaniemenkatu 16, Helsinki kolmen talon pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Uudentuvantie 29, Helsinki paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Vilhola, Helsinki jätevesiviemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Klaatuntie 14, Helsinki sukituksen valvonta, 80 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Olarstorp, Espoo paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Säästöforelli, Espoo rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Kaitans, Espoo konsultointi sukituksen takuuasioissa
- As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki lattiakaivoinserin asennuksen koordinointi ja valvonta
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 29 asuntoa. Vesiputkiurakan projektinjohto
- As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen konsultointi viemäriongelmissa, pihakaivojen betonointi, tontti- viemäriin sukitus
- As Oy Ritokalliontie 17 - 21, Helsinki pienkerrostalon pohjaviemäriin sukituksen suunnittelu & valvonta, 12 asuntoa
- As Oy Säästölahti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu & valvonta, 2 kerrostaloa

- As Oy Komsio, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta, 5 kerrostaloa
- As Oy Itäniitty, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 60 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Espoon Matinkulma, Espoo talo ABC, sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 21 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Piikintupa, Helsinki kerros- ja rivitalojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Helsingintie 2, Kauniainen sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta
- As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää kerrostalon sukituksen valvonta, 6 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Seiliranta, Espoo tonttivilmäarin painuman korjauksen organisointi
- As Oy Haukitupa, Espoo tonttivilmäarin sukituksen valvonta
- As Oy Satoluoto, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Satovuoksi, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vesantola, Espoo jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Aarnintie 23, Pori rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Kauniaisten Bredankuja paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Mechelininkatu 11, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 38 asuntoa
- As Oy Kaitans, Espoo rivitalon pohjaviemäreiden kuvaus ja raportointi, 25 asuntoa
- As Oy Kartanontie 5, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 9 asuntoa
- As Oy Komsio, Espoo sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 230 asuntoa
- As Oy Pyynikintie 5, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laaksotie 2, Kauniainen rivitalon sukituksen valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Länsi-Etelä, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta, 38 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vierumäentie 9, Vantaa rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Veräjäkulma, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 2 taloa
- As Oy Mechelininkatu 19-21, Helsinki tuuletusputken korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Koivusaarentie 8, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen ja vesiputkien saneerauksen suunnittelu & valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Gesterbyntie 1, Kirkkonummi kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 27 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Hannuspuisto, Espoo viemäriiongelmien konsultointi
- As Oy Uudenmaankatu 19-21, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Seljatie 2, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Järvenpään Salpa, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Orapihlajakuja 8, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 3 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki rivitalon linjasaneerauksen projektinjohto, 4 asuntoa
- As Oy Kaukas Jokiranta, Hyvinkää rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Ylipalontie 2, Helsinki rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa

- As Oy Bernhardinkatu 5, Helsinki kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostadsaktiebolaget Sandtäkt, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, sukituksen hinta-arvio
- As Oy Laivastokatu 14, Helsinki kerrostalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Äyräpääntie 20, Espoo paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Mäkipellontie 6, Helsinki tonttivilmärien sukituksen organisointi ja valvonta
- As Oy Tähtäkatu 1, Hyvinkää sukituksen konsultointia
- As Oy Pohjolantie 17b, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa

- As Oy Ristolantie 14, Helsinki konsultointi viemäriasioissa
- As Oy Paatsamantie 5, Helsinki korjaussukituksen organisointi
- As Oy Kärjensivu, Helsinki viemäreiden kuvaus
- As Oy Kiisa, Espoo viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Suvikumuntie 3, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Liljekonvaljen, Helsinki paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Speranski, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa, korjaussukitus
- As Oy Partiomiehentie 3, Porvoo jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 73 asuntoa

- As Oy Peiponpelto, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- Portimopolku 6 A 2, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa
- As Oy Mäenlaskijantie 2, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Väylärinne 5, Helsinki pienkerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Hyvinkään Vieremäkatu 16-22 viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Lauri Mikonpojantie 17, Helsinki sadevesiviemäreiden painumien kartoitus
- As Oy III linja 20, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 76 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Satoeversti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Auringonkatu 2, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Vanha Turun Maantie 15, Hki lattiakaivojen tarkastus, 10 asuntoa
- As Oy Leppäeversti, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Pitkähauki, Espoo kylpyhuonekartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy RM-Talo 61, Hyvinkää sukituksen valvonta, 26 asunto ja pohjaviemärit
- As Oy Hakolahdentie 1, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Helsingin Tempelikatu 12 jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 25 asuntoa

- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 23 asuntoa
- As Oy Säästöpiiri, Helsinki pinnoitettujen jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa

- As Oy Hallituskatu 1, Pori asunto-osakeyhtiön sukituskorjausten koordinointi
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 33 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laivurinkatu 39, Helsinki asukkaan edunvalvonta perinteisessä putkiremontissa
- As Oy Keralinna, Kerava jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 36 asuntoa
- As Oy Helsinginkatu 20, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Wallininkatu 8, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus
- As Oy Helsingin Muskotti, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Keltahovi, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa
- As Oy Mannilantie 20, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostads Ab Kajaneborg, asunto A 9 korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Säästökeula, Helsinki rivitaloyhtiön viemäreiden tuuletusputkien (178 kpl) sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Ervastinkuja 3, Helsinki rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Helsingin Kehäkukankulma, Hki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laurintie 12, Kerava viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Laurintie 12, Kerava pinnoitettujen jätevesiviemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 30 asuntoa
- As Oy Säästökartano, Helsinki konsultointi lämmönjakohuoneen äänimaailman vaimentamisessa, pumpun uusinta
- As Oy Mäntykelo, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 51 asuntoa
- As Oy Pakaankatu 18, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätalvalvonta, lvi-urakan valvonta ja projektinjohto, 33 asuntoa
- As Oy Anjankuja 3, Espoo viemärivuodon selvittely ja korjaus
- As Oy Tinakauha, Espoo rivitalon märkätalvalvonta, 7 asuntoa
- As Oy Kirkkonummen Dalhem vesiputkien pinnoituksen valvonta
- As Oy Säästömasto, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 106 asuntoa
- As Oy Sibeliuksenkatu 7, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Patalantie 3, Tervakoski Jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa ja pohja viemärit
- As Oy Laivastokontu, Helsinki märkätalvalvonta, 57 asuntoa
- As Oy Laivastokontu, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa
- As Oy Haukilaiva, Espoo viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Amfinhuippu, Espoo sukittavuustutkimus & viemärikuvaus, jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
- As Oy Vanha Kelkkamäki 17, Helsinki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa kerrostalon viemäreiden pesun ja kuvauksen koordinointi, 75 asuntoa
- As Oy Haukisauna, Espoo tonttiviljelyalueiden sukituksen kilpailutus ja valvonta

- As Oy Kukinkuja 4, Vantaa putkiremontin hankesuunnittelu, 126 asuntoa
- As Oy Kastanjakuja 1, Vantaa kylpyhuoneiden märkätilakartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 45 asuntoa
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, kylpyhuonesaneerauksia, 18 asuntoa
- As Oy Karkkilan Nyhkälänrinne viemäreiden kuntotutkimus, 35 asuntoa
- As Oy Neulastie 2, Kouvola viemärivideoiden tarkastaminen, 28 asuntoa
- As Oy Adlercreutzinkatu 22, Porvoo vesiputkiurakan kilpailutus ja valvonta, 26 asuntoa
- As Oy Tarjalax, Espoo viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Mäntylukko, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 72 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Mäntyportti, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- Osuuskunta Haapa, Helsinki sukituksen valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Nummelan Puistokulma, Vihti rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta ja konsultointi urakoitsijan valinnassa, 32 asuntoa
- As Oy Porthaninkatu 5, Hki sukituksen hankesuunnitelma, 83 asuntoa ja 14 liiketilaa
- As Oy Porthaninkatu 5, Hki jätevesiviemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 83 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Martinkallio, Kauniainen rivitaloyhtiön viemäreiden kuvaus, 18 asuntoa
- As Oy Rauhankatu 12, Hyvinkää jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Ratakatu 29, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Ispoistentie, Turku rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa
- As Oy Päiväniitty, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Hietapellontie 2, Helsinki rivitaloyhtiön viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 71 asuntoa
- As Oy Ulvilantie 11b, Helsinki sadevesiviemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
- Bab Ekhörnet, Raasepori viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 18 asuntoa
- Bab Ekenäsåsen, Raasepori viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 18 asuntoa
- As Oy Viides Linja 2, Hki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Hiidenranta, Nummela viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Mäyränlinna, Hki viemäreiden kuntotutkimus, 72 asuntoa
- As Oy Mäyränlinna, Hki pinnoitettujen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 72 asuntoa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa pohja- ja pihaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 75 asuntoa
- As Oy Porvoon Gammelbackantie 3 viemäreiden kuntotutkimus, 72 asuntoa

- As Oy Porvoon Linnakoskenkatu 69 viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta 12 asuntoa
- As Oy Castreninkatu 28, Helsinki kerrostalon pohjaviemäreiden sukituksen valvonta, märkätilakartoitus, 100 asuntoa
- As Oy Ylöjärven Villa, Ylöjärvi kerrostalon viemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa
- As Oy Mechelininkatu 28 A, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Peski, Espoo viemäreiden kuntotutkimus, 82 asuntoa
- As Oy Lippaukku, Espoo konsultointi linjasaneeraushankkeessa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa putkiremontin hankesuunnittelu, 75 asuntoa
- As Oy Hiidenranta, Vihti viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Henrikinpuisto Bostads Ab, Hki viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Rakuunantie 16, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Espoon Matinkatu 14, Espoo viemärikuvaus
- As Oy Majurinpolku, Espoo sadevesiviemäreiden kuvaus
- As Oy Postipuu, Espoo sukituskorjauksen organisointi
- As Oy Humalniementie 3-5, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 83 asuntoa
- As Oy Porvoon Törmäkatu 3, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta 24 asuntoa
- As Oy Rivitalo, Lokkitie 1, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus, 8 asuntoa
- As Oy Porin Pohja, Pori kerrostalon sukitusurakan valvonta, 44 asuntoa
- As Oy Puistopilari, Pori kerrostalon sukitusurakan valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Munkkiniemenranta 41, Hki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Porvoon Kilpitie, Porvoo viemäreiden kuvaus
- As Oy Aura, Helsinki kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Turumankatu 2, Helsinki viemärikuvaus, 109 asuntoa
- As Oy Laivanrakentaja, Helsinki rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Gammelbackantie 3, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 72 asuntoa
- As Oy Huopalahdentie 7, Hki konsultaatio viemäriasioissa
- As Oy Helsingin Jaalanranta, Hki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Kiertokatu 21-25, Pori kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 63 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vuotie, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, 45 asuntoa
- As Oy Haaga-Salpa, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, 12 asuntoa
- As Oy Itä-Kunnas, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- BAb Villa Höjdbo, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Joensuun Kauppakatu 5 viemärivideoiden tarkastaminen, 34 asuntoa
- As Oy Vuorenraitti, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 56 asuntoa
- As Oy Piispankatu 8-10, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta 33 asuntoa
- As Oy Sibeliuksenkatu 23, Järvenpää kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa

- As Oy Vladimirinkatu 38, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätalokartoitus, 61 asuntoa
- As Oy Kinesmanpuisto, Vantaa kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 38 asuntoa
- As Oy Vanha Viertotie 14, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Piispankatu 13, Porvoo viemäreiden kuntotutkimus, suituksen suunnittelu ja valvonta, 54 asuntoa
- As Oy Vuokselantie 12, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Runeberginkatu 4 C, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Nuottapolku 9, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Laajasuontie 16-22, Helsinki viemärikuvaus
- As Oy Arena, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Helsingin Mannerheimintie 2 tonttviemäriin sukituksen organisointi
- As Oy Valpurintie 2, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Hämeentie 14, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Soukankaari, Espoo viemäreiden sukituksen ja saunaosaston saneerauksen projektinjohto ja valvonta, 12 asuntoa
- As Oy Töölöntori, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu, 44 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Klaavuntie 6, Helsinki kerrostalon pystylinjojen sukituksen valvonta, 72 asuntoa
- As Oy Isonnevantorppa, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Rintamamiehentie 1a, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu, 72 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki putkiremontin hankesuunnittelu ja märkätalokartoitus, 13 asuntoa
- As Oy Lintukallionrinne 3, Helsinki pohjaviemäreiden sukituskorjauksia, 2 taloa
- As Oy Tikkurilan Liljatie 18, Vantaa viemärivideoiden tarkastaminen ja KVV-tarkastus, 8 asuntoa
- As Oy Vuoritie 9, Järvenpää pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Selohovi, Kangasala viemäreiden sukituksen suunnittelu, 27 asuntoa
- As Oy Näsinsilta, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 126 asuntoa
- As Oy Haahkatie 3-5, Helsinki viemärien sukituksen suunnittelu ja kilpailutus, 50 asuntoa
- As Oy Lohjanlinna, Lohja kerrostalon sukituksen suunnittelu, 32 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Ankkurinvarsi 6, Espoo viemäreiden kuntotutkimus, 17 asuntoa
- As Oy Säästöperäsin, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu, 17 asuntoa
- As Oy Päivärinnankatu 5a, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa
- As Oy Unioninrinne, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Mäkipellontie 7, Helsinki rivitalon viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Wipunen, Helsinki kerrostalon viemäreiden kuntotutkimus, 52 asuntoa
- As Oy Tapionlehto, Helsinki rivitalon viemäreiden kuntotutkimus, 26 asuntoa
- As Oy Kauppakartanonkatu 20, Hki pystyviemäriin sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
- As Oy Järnefeltinpuisto, Järvenpää kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As. Oy Hels. Hellemäenpolku 3 kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Isonnevantorppa, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 34 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Poutapolku, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu (2 pystylinjaa) ja valvonta
- As Oy Linnankoskenkatu 69, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Helsingin Sortavalatalo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Aapelinkatu 5, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Porintie 9, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Runeberginkatu 4 B, Helsinki kerrostalon sukituksen valvonta, 41 asuntoa ja kellarit
- As Oy Vespertie 8, Helsinki kerrostalon sukituksen valvonta, 21 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kauniaisten Dosentintie 6 kahden erillistalon sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja työn valvonta
- As Oy Runeberginkatu 32, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 58 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Helsingin Isonnevantie 19 kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Sibeliuksenkatu 45, Järvenpää korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Sompion Aapo, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Pitkälähti, Espoo luhtitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 44 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Katajajarjuntie 20, Helsinki kerrostalon viemäreiden sukituksen valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Edelfeltintie 3, Helsinki vesivahingon korjauksen projektinjohto
- Asunto Oy Helsingin Bokvillanipuisto konsultointi viemäriasioissa
- As Oy Mariankatu 15, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Loviisankatu 7, Porvoo sukituksen valvonta ja konsultointi urakoitsijan valinnassa, 34 asuntoa
- As Oy Nuottikuja 4, Järvenpää korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Madetojankuja 1, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Viinikanrinne, Nakkila kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Pihlajatie 8, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 13 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kulmalinna, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 67 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Säästöpiha, Helsinki viemäreiden kuvaus
- As Oy Yläkiventie 3, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Hesperiankatu 22, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 64 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Espoon Ellipsipolku 4, Espoo kylpyhuonesaneerauksien valvonta
- As Oy Väliatalo, Helsinki pohjaviemäriin uusinnan valvonta
- As Oy Gammelbackantie 1, Porvoo kerrostalon sukituksen konsultointi ja valvonta, 72 asuntoa
- As Oy Järvenpään Sävelpuisto kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 51 asuntoa

- As Oy Lohjan Laurinkatu 24, Lohja kerrostalon sukituksen valvonta, 59 asunto
- As Oy Valtterinmäki, Kauniainen rivitalon sukituksen suunnittelu ja kilpailutus, 11 asuntoa
- As Oy Torpannurkka, Sipoo hybridiremontin hankesuunnittelu, 15 asuntoa
- As Oy Vähämuori, Tuusula kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 25 asuntoa
- As Oy Säästökelo, Helsinki sadevesiviemäreiden korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Bulevardin Aukio, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 99 asuntoa
- As Oy Vantaan Heporinne 2, Vantaa viemäreiden kuntotutkimus, 116 asuntoa
- As Oy Loviisankatu 14, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen valvonta
- As Oy Maamonlahdentie 3, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, 7 asuntoa
- As Oy Tupakuja 2-4, Järvenpää kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
- As Oy Porvoon Naurispolku 5 viemäreiden kuntotutkimus, 46 asuntoa
- Bostadsaktiebolaget Parkgatan 7 B korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Soukanlehto, Espoo paritaloyhtiön sukituksen suunnittelu ja valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Kannistonkaarre, Kerava kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätilakartoitus, kylpyhuoneremonttien suunnittelu, valvonta ja projektinjohto, 60 asuntoa
- As Oy Kaarlonlinna, Helsinki märkätilakartoitus, 99 asuntoa
- As Oy Kotitontuntie 6-8, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu, 67 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Otavantie 18, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- Asunto Oy Kivihaankuja 2, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, 25 asuntoa
- As Oy Steniuksentie 6, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, 36 asuntoa
- As Oy Järvenpään Seutulantie 13 kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa
- As Oy Jakolehto, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 270 asuntoa
- As Oy Salakkatie 7, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa
- As Oy Ukkohauki, Espoo viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Mäkelänpuisto 42, Helsinki tonttviemäriin sukituksen organisointi
- As Oy Kantokoivikko, Espoo paritalon sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
- As Oy Kuparirinne, Helsinki kerrostalon sukituksen valvonta, 73 asuntoa
- As Oy Pihlajatie 8, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa
- As Oy Helsingin Myrskylintu, Helsinki viemärikorjausten koordinointi
- As Oy Porvoon Aleksanterinkatu 19 viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 51 asuntoa
- As Oy Portimola, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, 80 asuntoa
- As Oy Aapelinkatu 5, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 110 asuntoa
- As Oy Pähkinäranta, Lohja rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 7 asuntoa, lvi-urakan valvonta
- As Oy Säästökivi, Helsinki lausunto viemäriasioista, 44 asuntoa
- As Oy Sylvesterinkuja 12, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Mannilantie 61, Järvenpää pohjaviemäreiden sukituksen valvonta
- As Oy Hietalahdenkatu 10, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Vilhovuorenlinna, Heikki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Tyyni, Helsinki putkiremontin hankesuunnittelu
- As Oy Neitsytpolku 12, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus

- As Oy Korkeavuorenkatu 6, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy kaivokatu 10, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 53 asuntoa
- As Oy Untamontie 8, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Heteniityntie 1, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Kaupinmäenpolku 9, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 43 asuntoa
- As Oy Metsonsiipi rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 19 asuntoa
- As Oy Lihtakuja rivitalon sukituksen valvonta, 46 asuntoa
- As Oy Vuokonpelto rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 9 asuntoa
- As Oy Myllysalama kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 63 asuntoa
- As Oy Hgin Paciuksenkaari 13 sukitusurakan projektinjohto, 30 asuntoa
- As Oy Peiponpelto rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Tornitaso kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 49 asuntoa
- As Oy Satukuja 1 viemäreiden kuntotutkimus, 45 asuntoa
- As Oy Pyyntitie 5 pohjaviemäriin kuvaus
- Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10 tuuletusviemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Pyörökiventie 8, Helsinki rivitalon sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Mäkipellontie 6, Helsinki viemäreiden sukituksen valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Lauttasaarentie 20-22, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, 85 asuntoa
- As Oy Kuusimiehentie 30, Helsinki sukitusurakan suunnittelu ja valvonta, 9 asuntoa
- As Oy Tuohikontti, Espoo rivitalon sukituksen valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Haarniskatie 6, Helsinki
- As Oy Säättöpoiju, Helsinki sadevesiviemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Helsingin Aurinkoranta, Hki sadevesiviemäreiden kuntotutkimus, 5 asuntoa
- As Oy Westendin Mäenrinne 8, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Kuusipiki, Espoo konsultointi sukitusasioissa
- As Oy Helsingfors Borg, Helsinki sadevesiviemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Kauklahti, Espoo sukituksen kilpailutus ja valvonta, 32 asuntoa
- As Oy Tapionlehto, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Isonmastontie 17, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Kivihaankuja 2, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa
- As Oy Dragsvikinpuisto 78, Tammisaari viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Dragsvikinpuisto 79, Tammisaari sukituksen valvonta, 9 asuntoa
- As Oy Kauppakartanonkatu 17, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Rauta-Tulli, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Tehtaankatu 38, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta, 22 asuntoa
- As Oy Säästöreitti, Vantaa sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Viherniemenkatu 1, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Helsingin Kartanonkreivi, Hki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Pihlajatie 18, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 13 asuntoa
- As Oy Solnantie 32, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 60 asuntoa
- As Oy Kuparirinne, Vantaa kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 73 asuntoa
- As Oy Savila Bostads Ab, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 59 asuntoa
- As Oy Kauppakartanonkatu 20, Hki viemäriin sukituksen suunnittelu ja valvonta

- As Oy Kauppakartanonkatu 22, Hki viemärilinjan sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Viherniemenkatu 1, Helsinki pohjaviemärin sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Nuijatie 3, Vantaa kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 31 asuntoa

Kiinteistöosakeyhtiöt

- KOy Porin Itäpuisto 11, Pori liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Hämeentie 3, Helsinki viemäreiden sukituksen ja vesiputkien uusimisen hankesuunnittelu
- KOy Eteläkauppatori 4, Pori liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Innopoli 1 ja 3, Espoo viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Kutomotie 6, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, vesiputkien osittainen uusiminen
- KOy Maistraatinportti 4, Helsinki liikerakennuksen viemäreiden kuntotutkimus ja sen pohjalta sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Nuuksion Polku Oy, Vihti viemärivideoiden tarkastaminen
- KOy Espoon Länsiväylänsivu, Espoo viemäritutkimus
- KOy Helsingin Kiillekuja 4 sukituksen viemärivideoiden tarkastaminen, 100 asuntoa
- KOy Mariankatu 5-7, Helsinki viemäreiden kuntokartoitus
- KOy Mariankatu 5-7, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa, 12 liiketilaa, pohjaviemärit
- KOy Tammelan Voima, Tampere sukituksen valvonta, 17 asuntoa
- Teknobulevardi 3–5, Vantaa viemärivideoiden tarkastaminen ja viemärikorjauksen hankesuunnitelma
- KOy Kuljetuskuutio, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Innopoli 4, Espoo konsultointi viemäriasioissa
- Kaunialan Sotavammassairaala sukituksen suunnittelu ja valvonta, osa C
- Luontokeskus Haltia, Espoo konsultointi viemäriasioissa, sukituksen valvonta
- KOy Vantaan Hiekkaharjuntie 16 sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Saarenvainionkatu 9, Tampere viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 90 asuntoa
- KOy Pajamäentie 6, Helsinki viemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 60 asuntoa
- KOy Pajamäentie 7, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa
- KOy Falken, Helsinki sukituksen suunnittelu ja valvonta, 13 asuntoa ja 12 liiketilaa
- KOy Helsingin Vervi, Helsinki lausunto viemäreiden sositettavuudesta
- KOy Alpintori, Kankaanpää liikerakennuksen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja 9 liiketilaa
- KOy Ståhlbergintie 4, Helsinki lausunto viemäreiden sositettavuudesta
- KOy Karpalokuja 4, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Rusthollarinkuja 2, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- Hotelli Vaakuna, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- Radisson Blu Plaza, Helsinki sukituksen suunnittelu ja kilpailutus
- KOy Porvoon Saarenkulma, Porvoo liikerakennuksen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 23 liiketilaa
- Lindström talo, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Life Science Center Keilaniemi viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Sähköttäjänkatu 4, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus

- KOy Mäkelänkatu 91 viemäreiden kuntotutkimus
- KOy Rakentajanaukio 4, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- Iiris-Keskus, Helsinki sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Otakaari 5, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- Kiinteistö Oy Arhotie 22, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- Alakartanontie 4, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- Helsingin Vieraskoti, Helsinki asuntolan viemäreiden sukitus, 8 asuntoa
- KOy Fredrikinkatu 47, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta

Vanhojen arkkitehtikuvien piirtäminen AutoCad:llä

- As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2, Pori
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki
- As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki
- As Oy Länsi-Etelä, Helsinki
- Eteläpohjanmaan järvialueen Maamieskoulu, Alajärvi
- Koy Eteläkauppatori 4, Pori
- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki
- As Oy Tinakauha, Espoo
- As Oy Pitkähauki, Espoo
- As Oy Ratakatu 29, Helsinki
- As Oy Espoon Haukikuja 5, Espoo
- As Oy Rintamamiehentie 1a, Porvoo
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki
- BAd Villa Höjdbo, Helsinki
- As Oy Nuottapolku 9, Helsinki
- As Oy Aura, Helsinki
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki
- As Oy Hesperiankatu 22, Helsinki
- As Oy Pihlajatie 18, Helsinki
- As Oy Runeberginkatu 32, Helsinki
- KOy Falken, Helsinki
- As Oy Myyränpesä, Vantaa
- KOy Falken, Helsinki
- As Oy Pitkälühti, Espoo
- As Oy Peiponpelto, Helsinki
- As Oy Vuokonpelto, Helsinki
- As Oy Wipunen, Helsinki

Teollisuus

- Orion Oyj, Espoo Espoon tehdasalueen viemärisukitusten suunnittelu ja valvonta

Kuntasektori

- Eteläpohjanmaan järviolueen Maa-
mieskoulu, Alajärvi jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Järvisseudun koulutuskuntayhtymä,
Sammatin vanha pappila, Lohja tonttivilmiäreiden sukituksen kilpailutus ja valvonta
- Järvisseudun Ammatti-Instituutti,
Lappajärvi sadevesivilmiäreiden sukitus & tarkastuskaivojen saneeraus
- Koskelan palvelukeskus, Helsinki viemäri-videoiden tarkastaminen
- Sipoon seurakuntayhtymä seurakuntatalon ja valon kappelin sukituksen valvonta