



Sukitusvalvonta Pro Oy Referenssilista 24.7.2025

Putkiremonttien projektinjohto

- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 36 asuntoa
- As Oy Pitkähauki, Espoo kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 16 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto, tele), 4 asuntoa
- As Oy Merikoto, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (vesiputket, maalämpö, kylpyhuoneet, sähkö, lattialämmitys), 4 asuntoa
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 19 asuntoa
- As Oy Espoon Haukikuja 5, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, kylpyhuoneet), 6 asuntoa
- As Oy Kukinkuja 4, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 126 asuntoa
- As Oy Sirkkalanmäki, Vantaa rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket), 5 asuntoa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektinjohto ja valvonta (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet, ilmanvaihto), 75 asuntoa
- As Oy Pihlajatie 18, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, osa kylpyhuoneista), 13 asuntoa
- As Oy Lepotaso, Helsinki rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet), 8 asuntoa
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket), 30 asuntoa

- As Oy Tyyni, Helsinki kahden kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet, sähköt), 21 asuntoa
- As Oy Aura, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektijohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet, ilmanvaihto, sähköt), 25 asuntoa
- As Solnantie 32, Helsinki kerrostalon vesivahinkosaneerauksen projektinjohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet), 11 asuntoa
- As Oy Nuijatie 3, Vantaa kerrostalon putkiremontin projektijohto (viemärit, vesiputket, kylpyhuoneet, ilmanvaihto), 31 asuntoa
- As Oy Kannistonkaarre kerrostalon kylpyhuonesaneerauksen projektijohto (viemärit, kylpyhuoneet) 60 asuntoa (24 kph saneerattiin)
- As Oy Pitkäluhti, Espoo luhtitalon vesiputkien uusimisen projektinjohto ja valvonta, 44 asuntoa

Sukitukset ja kuntotutkimukset, asunto-osakeyhtiöt

• As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 92 asuntoa
• As Oy Riistakallio, Espoo	sadevesilinjojen ennakkokuvaus & sukituksen suunnittelu, urakoitsijan valinta ja sadevesipystyjen sukituksen valvonta
• As Oy Mikkolanpuisto, Vantaa	toimiminen taloyhtiön konsulttina viemäriasioissa
• As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen	sukitettujen putkien kuvausten tarkastus ja niistä raportointi
• As Oy Pohjantie 4, Espoo	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 7 asuntoa
• As Oy Itäniitty, Espoo	sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 60 asuntoa
• As Oy Espoon Matinkulma 5, Espoo	sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 21 asuntoa, talo ABC
• As Oy Loutinkatu 7, Järvenpää	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 24 asuntoa
• Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 32 asuntoa
• As Oy Haukikangas, Espoo	rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 8 asuntoa
• As Oy Espoon Matinkulma, Espoo	sukituksen valvonta, pystylinjat & hajotus, sadevesiviemärit, 35 asuntoa, talo D
• As Oy Kirjurinkuja 1, Espoo	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2	sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 162 asuntoa
• As Oy Manttaalitie 35, Helsinki	rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Jatakallio, Helsinki	rivitalon sukituksen valvonta, 5 asuntoa
• As Oy Glims, Kauniainen	paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Liepeenkeskus, Liestuore	jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 15 asuntoa ja liiketilaa
• As Oy Rauhalanpuisto 6, Espoo	keittiöiden viemäroinnin ja vesijohtojen tarkistus, 57 asuntoa
• As Oy Haapaniemenkatu 16, Helsinki	kolmen talon pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Uudentuvantie 29, Helsinki	paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Vilhola, Helsinki	jätevesiviemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Kilaavuntie 14, Helsinki	sukituksen valvonta, 80 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Olarstorp, Espoo	paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Säästöforelli, Espoo	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Kaitans, Espoo	konsultointi sukituksen takuuasioissa
• As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki	lattiakaivoinserin asennuksen koordinointi ja valvonta
• As Oy Bulevardikoti, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 29 asuntoa. Vesiputkiurakan projektinjohto
• As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen	konsultointi viemäriongelmissa, pihakaivojen betonointi, tontti-viemäriin sukitus
• As Oy Ritokalliontie 17 - 21, Helsinki	pienkerrostalon pohjaviemäriin sukituksen suunnittelu & valvonta, 12 asuntoa
• As Oy Säästölahti, Espoo	sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu & valvonta, 2 kerrostaloa

• As Oy Komsio, Espoo	sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta, 5 kerrostaloa
• As Oy Itäniitty, Espoo	sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 60 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Espoon Matinkulma, Espoo	talo ABC, sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 21 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Myllypadontie 12, Helsinki	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa
• As Oy Piikintupa, Helsinki	kerros- ja rivitalojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Helsingintie 2, Kauniainen	sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta
• As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää	kerrostalon sukituksen valvonta, 6 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Seiliranta, Espoo	tonttivilmäarin painuman korjauksen organisointi
• As Oy Haukitupa, Espoo	tonttivilmäarin sukituksen valvonta
• As Oy Satoluoto, Espoo	sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Satovuoksi, Espoo	sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Vesantola, Espoo	jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
• As Oy Aarnintie 23, Pori	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 5 asuntoa
• As Oy Kauniaisten Bredankuja	paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Mechelininkatu 11, Helsinki	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 38 asuntoa
• As Oy Kaitans, Espoo	rivitalon pohjaviemäreiden kuvaus ja raportointi, 25 asuntoa
• As Oy Kartanontie 5, Helsinki	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 9 asuntoa
• As Oy Komsio, Espoo	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 230 asuntoa
• As Oy Pyyntikintie 5, Helsinki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Laaksotie 2, Kauniainen	rivitalon sukituksen valvonta, 7 asuntoa
• As Oy Länsi-Etelä, Helsinki	sukituksen suunnittelu ja valvonta, 38 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Vierumäentie 9, Vantaa	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Veräjäkylä, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 2 taloa
• As Oy Mechelininkatu 19-21, Helsinki	tuuletusputken korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Koivusaarentie 8, Helsinki	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen ja vesiputkien saneerauksen suunnittelu & valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Gesterbyntie 1, Kirkkonummi	kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 27 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Hannuspuisto, Espoo	viemäriiongelmien konsultointi
• As Oy Uudenmaankatu 19-21, Helsinki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Seljatie 2, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Järvenpään Salpa, Järvenpää	jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Orapihlajakuja 8, Helsinki	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 3 asuntoa
• As Oy Palosuontie 8, Helsinki	rivitalon linjasaneerauksen projektinjohto, 4 asuntoa
• As Oy Kaukas Jokiranta, Hyvinkää	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 3 asuntoa
• As Oy Ylipalontie 2, Helsinki	rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa

- As Oy Bernhardinkatu 5, Helsinki kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostadsaktiebolaget Sandtäkt, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, sukituksen hinta-arvio
- As Oy Laivastokatu 14, Helsinki kerrostalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Äyräpääntie 20, Espoo paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Mäkipellontie 6, Helsinki tonttiviläin sukituksen organisointi ja valvonta
- As Oy Tähkäkatu 1, Hyvinkää sukituksen konsultointia
- As Oy Pohjolahtentie 17b, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki konsultointi viemäriasioissa
- As Oy Paatsamantie 5, Helsinki korjaussukituksen organisointi
- As Oy Kärjensivu, Helsinki viemäreiden kuvaus
- As Oy Kiisa, Espoo viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Suvikummuntie 3, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Liljekonvaljen, Helsinki paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Speranski, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa, korjaussukitus
- As Oy Partiomiehentie 3, Porvoo jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 73 asuntoa
- As Oy Peiponpelto, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- Portimopolku 6 A 2, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa
- As Oy Mäenlaskijantie 2, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Väylärinne 5, Helsinki pienkerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Hyvinkään Vieremäntie 16-22 viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Lauri Mikonpojan tie 17, Helsinki sadevesiviemäreiden painumien kartoitus
- As Oy III linja 20, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 76 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Satoeversti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Auringonkatu 2, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Vanha Turun Maantie 15, Hki lattiakaivojen tarkastus, 10 asuntoa
- As Oy Leppäeversti, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Pitkähauki, Espoo kylpyhuonekartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy RM-Talo 61, Hyvinkää sukituksen valvonta, 26 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Hakolahdentie 1, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Helsingin Temppelikatu 12 jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 25 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 23 asuntoa
- As Oy Säästöpiiri, Helsinki pinnoitettujen jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa

• As Oy Hallituskatu 1, Pori	asunto-osakeyhtiön sukituskorjausten koordinointi
• As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 33 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Laivurinkatu 39, Helsinki	asukkaan edunvalvonta perinteisessä putkiremontissa
• As Oy Keralinna, Kerava	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 36 asuntoa
• As Oy Helsinginkatu 20, Helsinki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Wallininkatu 8, Helsinki	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus
• As Oy Helsingin Muskotti, Helsinki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Keltahovi, Vantaa	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa
• As Oy Mannilantie 20, Järvenpää	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
• Bostads Ab Kajaneborg, asunto A 9	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Säästökeula, Helsinki	rivitaloyhtiön viemäreiden tuuletusputkien (178 kpl) sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Ervastinkuja 3, Helsinki	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Helsingin Kehäkukankulma, Hki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Laurintie 12, Kerava	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Laurintie 12, Kerava	pinnoitettujen jätevesiviemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 30 asuntoa
• As Oy Säästökartano, Helsinki	konsultointi lämmönjakohuoneen äänimaailman vaimentamisessa, pumpun uusinta
• As Oy Mäntykelo, Kangasala	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 51 asuntoa
• As Oy Pakaankatu 18, Helsinki	sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätalvalvonta, lvi-urakan valvonta ja projektinjohto, 33 asuntoa
• As Oy Anjankuja 3, Espoo	viemärivuodon selvittely ja korjaus
• As Oy Tinakauha, Espoo	rivitalon märkätalvalvonta, 7 asuntoa
• As Oy Kirkkonummen Dalhem	vesiputkien pinnoituksen valvonta
• As Oy Säästömast, Helsinki	sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 106 asuntoa
• As Oy Sibeliuksenkatu 7, Järvenpää	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Patalantie 3, Tervakoski	Jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa ja pohja viemärit
• As Oy Laivastokontu, Helsinki	märkätalvalvonta, 57 asuntoa
• As Oy Laivastokontu, Helsinki	viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa
• As Oy Haukilaiva, Espoo	viemärivideoiden tarkastaminen
• As Oy Amfinhuippu, Espoo	sukitettavuustutkimus & viemärikuvaus, jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
• As Oy Vanha Kelkkamäki 17, Helsinki	rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 3 asuntoa
• As Oy Myyränpesä, Vantaa	kerrostalon viemäreiden pesun ja kuvauksen koordinointi, 75 asuntoa

• As Oy Haukisauna, Espoo	tonttviemäreiden sukituksen kilpailutus ja valvonta
• As Oy Kukinkuja 4, Vantaa	putkiremontin hankesuunnittelu, 126 asuntoa
• As Oy Kastanjakuja 1, Vantaa	kylpyhuoneiden märkätilakartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 45 asuntoa
• As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, kylpyhuonesaneerauksia, 18 asuntoa
• As Oy Karkkilan Nyhkälänrinne	viemäreiden kuntotutkimus, 35 asuntoa
• As Oy Neulastie 2, Kouvola	viemärivideoiden tarkastaminen, 28 asuntoa
• As Oy Adlercreutzinkatu 22, Porvoo	vesiputkiurakan kilpailutus ja valvonta, 26 asuntoa
• As Oy Tarjalax, Espoo	viemärivideoiden tarkastaminen
• As Oy Mäntylukko, Kangasala	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 72 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Mäntyportti, Kangasala	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
• Osuuskunta Haapa, Helsinki	sukituksen valvonta, 8 asuntoa
• As Oy Nummelan Puistokulma, Vihti	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta ja konsultointi urakoitsijan valinnassa, 32 asuntoa
• As Oy Porthaninkatu 5, Hki	sukituksen hankesuunnitelma, 83 asuntoa ja 14 liiketilaa
• As Oy Porthaninkatu 5, Hki	jätevesiviemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 83 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Martinkallio, Kauniainen	rivitaloyhtiön viemäreiden kuvaus, 18 asuntoa
• As Oy Rauhankatu 12, Hyvinkää	jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Ratakatu 29, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Ispoistentie, Turku	rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa
• As Oy Päiväniitty, Espoo	rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 6 asuntoa
• As Oy Hietapellontie 2, Helsinki	rivitaloyhtiön viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 71 asuntoa
• As Oy Ulvilantie 11b, Helsinki	sadevesiviemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
• Bab Ekhörnet, Raasepori	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 18 asuntoa
• Bab Ekenäsåsen, Raasepori	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 18 asuntoa
• As Oy Viides Linja 2, Hki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Hiidenranta, Nummela	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Mäyränlinna, Hki	viemäreiden kuntotutkimus, 72 asuntoa
• As Oy Mäyränlinna, Hki	pinnoitettujen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 72 asuntoa
• As Oy Myyränpesä, Vantaa	pohja- ja pihaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 75 asuntoa

• As Oy Porvoon Gammelbackantie 3	viemäreiden kuntotutkimus, 72 asuntoa
• As Oy Porvoon Linnakoskenkatu 69	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta 12 asuntoa
• As Oy Castreninkatu 28, Helsinki	kerrostalon pohjaviemäreiden sukituksen valvonta, märkätilakartoitus, 100 asuntoa
• As Oy Ylöjärven Villa, Ylöjärvi	kerrostalon viemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa
• As Oy Mechelininkatu 28 A, Helsinki	jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Peski, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus, 82 asuntoa
• As Oy Lippaukku, Espoo	konsultointi linjasaneeraushankkeessa
• As Oy Myyränpesä, Vantaa	putkiremontin hankesuunnittelu, 75 asuntoa
• As Oy Hiidenranta, Vihti	viemärivideoiden tarkastaminen
• As Oy Henrikinpuisto Bostads Ab, Hki	viemärivideoiden tarkastaminen
• As Oy Rakuunantie 16, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Espoon Matinkatu 14, Espoo	viemärikuvaus
• As Oy Majurinpolku, Espoo	sadevesiviemäreiden kuvaus
• As Oy Postipuu, Espoo	sukituskorjauksen organisointi
• As Oy Humalniementie 3-5, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 83 asuntoa
• As Oy Porvoon Törmäkatu 3, Porvoo	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta 24 asuntoa
• As Oy Rivitalo, Lokkitie 1, Porvoo	viemäreiden kuntotutkimus, 8 asuntoa
• As Oy Porin Pohja, Pori	kerrostalon sukitusurakan valvonta, 44 asuntoa
• As Oy Puistopilari, Pori	kerrostalon sukitusurakan valvonta, 8 asuntoa
• As Oy Munkkiniemenranta 41, Hki	rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Porvoon Kilpitie, Porvoo	viemäreiden kuvaus
• As Oy Aura, Helsinki	kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Turumankatu 2, Helsinki	viemärikuvaus, 109 asuntoa
• As Oy Laivanrakentaja, Helsinki	rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 5 asuntoa
• As Oy Gammelbackantie 3, Porvoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 72 asuntoa
• As Oy Huopalahdentie 7, Hki	konsultaatio viemäriasioissa
• As Oy Helsingin Jaalanranta, Hki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Kiertokatu 21-25, Pori	kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 63 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Vuotie, Helsinki	konsultointi viemäriasioissa, 45 asuntoa
• As Oy Haaga-Salpa, Helsinki	konsultointi viemäriasioissa, 12 asuntoa
• As Oy Itä-Kunnas, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus
• BAb Villa Höjdbo, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
• As Oy Joensuun Kauppakatu 5	viemärivideoiden tarkastaminen, 34 asuntoa
• As Oy Vuorenraitti, Espoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 56 asuntoa
• As Oy Piispankatu 8-10, Porvoo	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta 33 asuntoa

• As Oy Sibeliuksenkatu 23, Järvenpää	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
• As Oy Vladimirinkatu 38, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätilakartoitus, 61 asuntoa
• As Oy Kinesmanpuisto, Vantaa	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 38 asuntoa
• As Oy Vanha Viertotie 14, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Piispankatu 13, Porvoo	viemäreiden kuntotutkimus, suituksen suunnittelu ja valvonta, 54 asuntoa
• As Oy Vuokselantie 12, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Runeberginkatu 4 C, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Nuottapolku 9, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
• As Oy Laajasuontie 16-22, Helsinki	viemärikuvaus
• As Oy Arena, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Helsingin Mannerheimintie 2	tonttiviemäriin sukituksen organisointi
• As Oy Valpurintie 2, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Hämeentie 14, Helsinki	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Soukankaari, Espoo	viemäreiden sukituksen ja saunaosaston saneerauksen projektinjohto ja valvonta, 12 asuntoa
• As Oy Töölöntori, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu, 44 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Kilaavuntie 6, Helsinki	kerrostalon pystylinjojen sukituksen valvonta, 72 asuntoa
• As Oy Isonnevantorppa, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Rintamamiehentie 1a, Porvoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu, 72 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Ristolantie 14, Helsinki	putkiremontin hankesuunnittelu ja märkätilakartoitus, 13 asuntoa
• As Oy Lintukallionrinne 3, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituskorjauksia, 2 taloa
• As Oy Tikkurilan Liljatie 18, Vantaa	viemärivideoiden tarkastaminen ja KVV-tarkastus, 8 asuntoa
• As Oy Vuoritie 9, Järvenpää	pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Selohovi, Kangasala	viemäreiden sukituksen suunnittelu, 27 asuntoa
• As Oy Näsinilta, Porvoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 126 asuntoa
• As Oy Haahkatie 3-5, Helsinki	viemärien sukituksen suunnittelu ja kilpailutus, 50 asuntoa
• As Oy Lohjanlinna, Lohja	kerrostalon sukituksen suunnittelu, 32 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Ankkurinvarsi 6, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus, 17 asuntoa
• As Oy Säästöperäsin, Helsinki	rivitalon sukituksen suunnittelu, 17 asuntoa
• As Oy Päivärinnankatu 5a, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa
• As Oy Unioninrinne, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Mäkipellontie 7, Helsinki	rivitalon viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Wipunen, Helsinki	kerrostalon viemäreiden kuntotutkimus, 52 asuntoa
• As Oy Tapionlehto, Helsinki	rivitalon viemäreiden kuntotutkimus, 26 asuntoa
• As Oy Kauppakartanonkatu 20, Hki	pystyviemäriin sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
• As Oy Järnefeltinpuisto, Järvenpää	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
• As. Oy Hels. Hellemäenpolku 3	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Isonnevantorppa, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 34 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Poutapolku, Espoo kerrostalon sukituksen suunnittelu (2 pystylinjaa) ja valvonta
- As Oy Linnankoskenkatu 69, Porvoo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Helsingin Sortavalatalo kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Aapelinkatu 5, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Porintie 9, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Runeberginkatu 4 B, Helsinki kerrostalon sukituksen valvonta, 41 asuntoa ja kellarit
- As Oy Vespertie 8, Helsinki kerrostalon sukituksen valvonta, 21 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kauniaisten Dosentintie 6 kahden erillistalon sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja työn valvonta
- As Oy Runeberginkatu 32, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 58 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Helsingin Isonnevantie 19 kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Sibeliuksenkatu 45, Järvenpää korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Sompion Aapo, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Pitkäluhti, Espoo luhtitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 44 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Katajajarjuntie 20, Helsinki kerrostalon viemäreiden sukituksen valvonta, 11 asuntoa
- As Oy Edelfeltintie 3, Helsinki vesivahingon korjauksen projektinjohto
- Asunto Oy Helsingin Bokvillaninpuisto konsultointi viemäriasioissa
- As Oy Mariankatu 15, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Loviisankatu 7, Porvoo sukituksen valvonta ja konsultointi urakoitsijan valinnassa, 34 asuntoa
- As Oy Nuottikuja 4, Järvenpää korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Madetojankuja 1, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Viinikanrinne, Nakkila kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Pihlajatie 8, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 13 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kulmalinna, Helsinki kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 67 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Säästöpiha, Helsinki viemäreiden kuvaus
- As Oy Yläkiventie 3, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Hesperiankatu 22, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 64 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Espoon Ellipsipolku 4, Espoo kylpyhuonesaneerauksien valvonta
- As Oy Välitalo, Helsinki pohjaviemärin uusinnan valvonta

• As Oy Gammelbackantie 1, Porvoo	kerrostalon sukituksen konsultointi ja valvonta, 72 asuntoa
• As Oy Järvenpään Sävelpuisto	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 51 asuntoa
• As Oy Lohjan Laurinkatu 24, Lohja	kerrostalon sukituksen valvonta, 59 asuntoa
• As Oy Valtterinmäki, Kauniainen	rivitalon sukituksen suunnittelu ja kilpailutus, 11 asuntoa
• As Oy Torpannurkka, Sipoo	hybridiremontin hankesuunnittelu, 15 asuntoa
• As Oy Vähämuori, Tuusula	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 25 asuntoa
• As Oy Säästökelo, Helsinki	sadevesiviemäreiden korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Bulevardin Aukio, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 99 asuntoa
• As Oy Vantaan Heporinne 2, Vantaa	viemäreiden kuntotutkimus, 116 asuntoa
• As Oy Loviisankatu 14, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituksen valvonta
• As Oy Maamonlahdentie 3, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, 7 asuntoa
• As Oy Tupakuja 2-4, Järvenpää	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
• As Oy Porvoon Naurispolku 5	viemäreiden kuntotutkimus, 46 asuntoa
• Bostadsaktiebolaget Parkgatan 7 B	korjaussukituksen koordinointi
• As Oy Soukanlehto, Espoo	paritaloyhtiön sukituksen suunnittelu ja valvonta, 6 asuntoa
• As Oy Kannistonkaarre, Kerava	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, märkätilakartoi- tus, kylpyhuoneremonttien suunnittelu, valvonta ja projektin- johto, 60 asuntoa
• As Oy Kaarlonlinna, Helsinki	märkätilakartoitus, 99 asuntoa
• As Oy Kotitontuntie 6-8, Espoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu, 67 asuntoa ja pohjaviemärit
• As Oy Otavantie 18, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• Asunto Oy Kivihaankuja 2, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, 25 asuntoa
• As Oy Steniuksentie 6, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, 36 asuntoa
• As Oy Järvenpään Seutulantie 13	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa
• As Oy Jakolehto, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 270 asuntoa
• As Oy Salakkatie 7, Espoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa
• As Oy Ukkohauki, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Mäkelänpuisto 42, Helsinki	tonttiviläyksen sukituksen organisointi
• As Oy Kantokoivikko, Espoo	paritalon sukituksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
• As Oy Kuparirinne, Helsinki	kerrostalon sukituksen valvonta, 73 asuntoa
• As Oy Pihlajatie 8, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 32 asuntoa
• As Oy Helsingin Myrskylintu, Helsinki	viemärikorjausten koordinointi
• As Oy Porvoon Aleksanterinkatu 19	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 51 asuntoa
• As Oy Portimola, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, 80 asuntoa
• As Oy Aapelinkatu 5, Espoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 110 asuntoa
• As Oy Pähkinäranta, Lohja	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 7 asuntoa, lvi-urakan valvonta
• As Oy Säästökivi, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 44 asuntoa
• As Oy Sylvesterinkuja 12, Helsinki	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 11 asuntoa
• As Oy Mannilantie 61, Järvenpää	pohjaviemäreiden sukituksen valvonta
• As Oy Hietalahdenkatu 10, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Vilhovuorenlinna, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus

• As Oy Tyyni, Helsinki	viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 20 asuntoa
• As Oy Neitsytpolku 12, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Korkeavuorenkatu 6, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy kaivokatu 10, Porvoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 53 asuntoa
• As Oy Untamontie 8, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Heteniityntie 1, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Kaupinmäenpolku 9, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 43 asuntoa
• As Oy Metsonsiipi, Tuusula	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 19 asuntoa
• As Oy Lihtakuja, Vantaa	rivitalon sukituksen valvonta, 46 asuntoa
• As Oy Vuokonpelto, Helsinki	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 9 asuntoa
• As Oy Myllysalama, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 63 asuntoa
• As Oy Hgin Paciuksenkaari 13, Hki	sukitusurakan projektinjohto, 30 asuntoa
• As Oy Peiponpelto, Helsinki	rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 7 asuntoa
• As Oy Tornitaso, Espoo	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 49 asuntoa
• As Oy Satukuja 1, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus, 45 asuntoa
• As Oy Pyyntitie 5, Espoo	pohjaviemäriin kuvaus
• Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10	tuuletusviemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Pyörökiventie 8, Helsinki	rivitalon sukituksen valvonta, 6 asuntoa
• As Oy Mäkipellontie 6, Helsinki	viemäreiden sukituksen valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Lauttasaarentie 20-22, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, 85 asuntoa
• As Oy Kuusimiehentie 30, Helsinki	sukitusurakan suunnittelu ja valvonta, 9 asuntoa
• As Oy Tuohikontti, Espoo	rivitalon sukituksen valvonta, 5 asuntoa
• As Oy Säästöpoiju, Helsinki	sadevesiviemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Helsingin Aurinkoranta, Hki	sadevesiviemäreiden kuntotutkimus, 5 asuntoa
• As Oy Westendin Mäenrinne 8, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Kuusipiki, Espoo	konsultointi sukitusasioissa
• As Oy Helsingfors Borg, Helsinki	sadevesiviemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Kauklahti, Espoo	sukituksen kilpailutus ja valvonta, 32 asuntoa
• As Oy Tapionlehto, Espoo	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Isonmastontie 17, Helsinki	sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
• As Oy Kivihaankuja 2, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 24 asuntoa
• As Oy Dragsvikinpuisto 78, Tammisaari	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Dragsvikinpuisto 79, Tammisaari	sukituksen valvonta, 9 asuntoa
• As Oy Kauppakartanonkatu 17, Hki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Rauta-Tulli, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Tehtaankatu 38, Helsinki	sukituksen suunnittelu ja valvonta, 22 asuntoa
• As Oy Säästöreitit, Vantaa	sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa
• As Oy Viherniemenkatu 1, Helsinki	pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
• As Oy Helsingin Kartanonkreivi, Hki	viemäreiden kuntotutkimus
• As Oy Pihlajatie 18, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 13 asuntoa
• As Oy Solnantie 32, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 60 asuntoa
• As Oy Kuparirinne, Vantaa	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 73 asuntoa
• As Oy Savila Bostads Ab, Helsinki	kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 59 asuntoa

- As Oy Kauppakartanonkatu 20, Hki viemäriinjan sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Kauppakartanonkatu 22, Hki viemäriinjan sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Viherniemenkatu 1, Helsinki pohjaviemäriin sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Nuijatie 3, Vantaa kerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 31 asuntoa
- As Oy Pirttipesä kerrostalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 14 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Johanneksenrinne, Helsinki sukituksen hankesuunnitelma, viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 53 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Otsolahti, Espoo lausunto viemäriasioista
- As Oy Korppaanmäentie 11, Helsinki sukituksen valvonta, 24 asuntoa
- As Oy Porin Yhdyslinna, Pori viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 33 asuntoa ja pohjaviemärit

- As Oy Kampin-Salpa, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Euran Pankkikulma, Eura viemäreiden sukituksen valvonta, 19 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Lindalinpolku, Kirkkonummi viemäreiden sukituksen valvonta, 26 asuntoa ja pohjaviemärit

Kiinteistöosakeyhtiöt

• KOy Porin Itäpuisto 11, Pori • KOy Hämeentie 3, Helsinki	liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta viemäreiden sukituksen ja vesiputkien uusimisen hankesuunnittelu
• KOy Eteläkauppatori 4, Pori • Innopoli 1 ja 3, Espoo • KOy Kutomotie 6, Helsinki	liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, vesiputkien osittainen uusiminen
• KOy Maistraatinportti 4, Helsinki	liikerakennuksen viemäreiden kuntotutkimus ja sen pohjalta sukituksen suunnittelu ja valvonta
• Nuuksion Polku Oy, Vihti • KOy Espoon Länsiväylänsivu, Espoo • KOy Helsingin Kiillekuja 4 • KOy Mariankatu 5-7, Helsinki • KOy Mariankatu 5-7, Helsinki	viemärivideoiden tarkastaminen viemäritutkimus sukituksen viemärivideoiden tarkastaminen, 100 asuntoa viemäreiden kuntokartoitus viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa, 12 liiketilaa, pohjaviemärit
• KOy Tammelan Voima, Tampere • Teknobulevardi 3–5, Vantaa	sukituksen valvonta, 17 asuntoa viemärivideoiden tarkastaminen ja viemärikorjauksen hankesuunnitelma
• KOy Kuljetuskuutio, Helsinki • Innopoli 4, Espoo • Kaunialan Sotavammassairaala • Luontokeskus Haltia, Espoo • KOy Vantaan Hiekkaharjuntie 16 • Koy Saarenvainionkatu 9, Tampere	sukituksen suunnittelu ja valvonta konsultointi viemäriasioissa sukituksen suunnittelu ja valvonta, osa C konsultointi viemäriasioissa, sukituksen valvonta sukituksen suunnittelu ja valvonta viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 90 asuntoa
• Koy Pajamäentie 6, Helsinki • KOy Pajamäentie 7, Helsinki	viemärien sukituksen suunnittelu ja valvonta, 60 asuntoa viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa
• KOy Falken, Helsinki • KOy Helsingin Vervi, Helsinki • KOy Alpintori, Kankaanpää	sukituksen suunnittelu ja valvonta, 13 asuntoa ja 12 liiketilaa lausunto viemäreiden sukitettavuudesta liikerakennuksen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja 9 liiketilaa
• KOy Ståhlbergintie 4, Helsinki • KOy Karpalokuja 4, Helsinki • KOy Rusthollarinkuja 2, Helsinki • Hotelli Vaakuna, Helsinki • Radisson Blu Plaza, Helsinki • KOy Porvoon Saarenkulma, Porvoo	lausunto viemäreiden sukitettavuudesta viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta viemäreiden kuntotutkimus viemäreiden kuntotutkimus sukituksen suunnittelu ja kilpailutus liikerakennuksen viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 23 liiketilaa
• Lindström talo, Helsinki • KOy Life Science Center Keilaniemi • KOy Sähköttäjänkatu 4, Helsinki	viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu ja valvonta viemäreiden kuntotutkimus

- KOy Mäkelänkatu 91, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- KOy Rakentajanaukio 4, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- Iiris-Keskus, Helsinki sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Otakaari 5, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- Kiinteistö Oy Arhotie 22, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus, sukituksen suunnittelu, 40 asuntoa
- Alakartanontie 4, Espoo viemäreiden kuntotutkimus
- Helsingin Vieraskoti, Helsinki asuntolan viemäreiden sukitus, 8 asuntoa
- KOy Fredrikinkatu 47, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- KOy Opus 3, Vantaa liikerakennuksen viemäreiden sukituksen suunnittelu
- KOy Martintalo, Vantaa liikerakennuksen viemäreiden sukituksen suunnittelu

Teollisuus

- Orion Oyj, Espoo Espoon tehdasalueen viemärisukitusten suunnittelu ja valvonta

Kuntasektori

- Eteläpohjanmaan järvialueen Maa-
mieskoulu, Alajärvi jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Järviseudun koulutuskuntayhtymä, tonttiviläiemäreiden sukituksen kilpailutus ja valvonta
- Sammatin vanha pappila, Lohja viemäreiden pinnoituksen videoiden tarkastaminen
- Järviseudun Ammatti-Instituutti, sadevesiviemäreiden sukitus & tarkastuskaivojen saneeraus
Lappajärvi
- Koskelan palvelukeskus, Helsinki viemärivideoiden tarkastaminen
- Sipoon seurakuntayhtymä seurakuntatalon ja valon kappelin sukituksen valvonta

Vanhojen arkkitehtikuvien piirtäminen AutoCad:llä (AsBuild)

- As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2, Pori
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki
- As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki
- As Oy Länsi-Etelä, Helsinki
- Eteläpohjanmaan järvialueen Maamieskoulu, Alajärvi
- Koy Eteläkauppatori 4, Pori
- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki
- As Oy Tinakauha, Espoo
- As Oy Pitkähauki, Espoo
- As Oy Ratakatu 29, Helsinki
- As Oy Espoon Haukikuja 5, Espoo
- As Oy Rintamamiehentie 1a, Porvoo
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki
- BAd Villa Höjdbo, Helsinki
- As Oy Nuottapolku 9, Helsinki
- As Oy Aura, Helsinki
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki
- As Oy Hesperiankatu 22, Helsinki
- As Oy Pihlajatie 18, Helsinki
- As Oy Runeberginkatu 32, Helsinki
- KOy Falken, Helsinki
- As Oy Myyränpesä, Vantaa
- KOy Falken, Helsinki
- As Oy Pitkälühti, Espoo
- As Oy Peiponpelto, Helsinki
- As Oy Vuokonpelto, Helsinki
- As Oy Wipunen, Helsinki
- As Oy Tyyni, Helsinki
- As Oy Säästökivi, Helsinki