



Sukitusvalvonta Pro Oy Referenssilista 14.12.2020

Putkiremonttien projektinjohto

- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, ilmanvaihto, kylpyhuoneet), 36 asuntoa
- As Oy Pitkähauki, Espoo kerrostalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, kylpyhuoneet), 16 asuntoa
- As Oy Tinakauha, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (vesiputket, kylpyhuoneet), 7 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki rivitalon putkiremontin projektinjohto (viemärit, vesiputket, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto, tele), 4 asuntoa
- As Oy Merikoto, Espoo rivitalon putkiremontin projektinjohto (vesiputket, maalämpö, kylpyhuoneet), 4 asuntoa

Sukitukset, asunto-osakeyhtiöt

- As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 92 asuntoa
- As Oy Riistakallio, Espoo sadevesilinjojen ennakkokuvaus & sukituksen suunnittelu, urakoitsijan valinta ja sadevesipystyjen sukituksen valvonta
- As Oy Mikkolanpuisto, Vantaa toimiminen taloyhtiön konsulttina viemäriasioissa
- As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen sukitetun putkien kuvausten tarkastus ja niistä raportointi
- As Oy Pohjantie 4, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Itäniitty, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 60 asuntoa
- As Oy Espoon Matinkulma 5, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 21 asuntoa, talo ABC
- As Oy Loutinkatu 7, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 24 asuntoa
- Bostads Ab Jonasberg As Oy, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 32 asuntoa
- As Oy Haukikangas, Espoo rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Espoon Matinkulma, Espoo sukituksen valvonta, pystylinjat & hajotus, sadevesiviemärit, 35 asuntoa, talo D

- As Oy Kirjurinkuja 1, Espoo korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Porin Rautatienpuistokatu 2 sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 162 asuntoa
- As Oy Manttaalitie 35, Helsinki rivitalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Jatakallio, Helsinki rivitalon sukituksen valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Glims, Kauniainen paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Liepeenkeskus, Lievestuore jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 15 asuntoa ja liiketilaa
- As Oy Rauhalanpuisto 6, Espoo keittiöiden viemäröinnin ja vesijohtojen tarkistus, 57 asuntoa
- As Oy Haapaniemenkatu 16, Helsinki kolmen talon pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Uudentuvantie 29, Helsinki paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Vilhola, Helsinki jätevesiviemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Klaavuntie 14, Helsinki sukituksen valvonta, 80 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Olarstorp, Espoo paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Säästöforelli, Espoo rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Kaitans, Espoo konsultointi sukituksen takuuasioissa
- As Oy Ulappasaarentie 10, Helsinki lattiakaivoinserin asennuksen koordinointi ja valvonta
- As Oy Bulevardikoti, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu & valvonta, 29 asuntoa
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki konsultointi linjasaneeraushankkeessa
- As Oy Kasavuoren Salpa, Kauniainen konsultointi viemäriongelmissa, pihakaivojen betonointi, tontti- viemäriin sukitus
- As Oy Ritokalliontie 17 - 21, Helsinki pienkerrostalon pohjaviemäriin sukituksen suunnittelu & valvonta, 12 asuntoa
- As Oy Säästölahti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu & valvonta, 2 kerrostaloa
- As Oy Komsio, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta, 5 kerrostaloa
- As Oy Itäniitty, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 60 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Espoon Matinkulma, Espoo talo ABC, sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 21 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Myllypadontie 12, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Piikintupa, Helsinki kerrostalon liikesiiven sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Helsingintie 2, Kauniainen sadevesipystylinjojen sukituksen valvonta
- As Oy Antinsaarenkatu 6, Hyvinkää kerrostalon sukituksen valvonta, 6 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Seiliranta, Espoo tonttivilmäriin painuman korjauksen organisointi
- As Oy Haukitupa, Espoo tonttivilmäriin sukituksen valvonta
- As Oy Satoluoto, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Satovuoksi, Espoo sade- ja jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 48 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Vesantola, Espoo jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa

- As Oy Aarnintie 23, Pori rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 5 asuntoa
- As Oy Kauniaisten Bredankuja paritalon sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Mechelininkatu 11, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 38 asuntoa
- As Oy Kaitans, Espoo rivitalon pohjaviemäreiden kuvaus ja raportointi, 25 asuntoa
- As Oy Kartanontie 5, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 9 asuntoa
- As Oy Komsio, Espoo sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 230 asuntoa
- As Oy Pyyrikintie 5, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laaksotie 2, Kauniainen rivitalon sukituksen valvonta, 7 asuntoa
- As Oy Länsi-Etelä, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen, konsultointi viemärisaneerausesta, sukituksen hankesuunnitelma, 40 asuntoa
- As Oy Vierumäentie 9, Vantaa rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Veräjäkulma, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 2 taloa
- As Oy Mechelininkatu 19-21, Helsinki tuuletusputken korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Koivusaarentie 8, Helsinki rivitalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Töölöntorinkatu 1b, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen ja vesiputkien saneerauksen suunnittelu & valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Gesterbyntie 1, Kirkkonummi kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 27 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Hannuspuisto, Espoo viemäriongelmien konsultointi
- As Oy Uudenmaankatu 19-21, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Seljatie 2, Helsinki pohjaviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Järvenpään Salpa, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 18 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Orapihlajakuja 8, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 3 asuntoa
- As Oy Palosuontie 8, Helsinki viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Kaukas Jokiranta, Hyvinkää rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Ylipalontie 2, Helsinki rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 8 asuntoa
- As Oy Bernhardinkatu 5, Helsinki kerrostalon jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostadsaktiebolaget Sandtäkt, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 6 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki konsultointi viemäriasioissa, sukituksen hinta-arvio
- As Oy Laivastokatu 14, Helsinki kerrostalon jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 36 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Äyräpääntie 20, Espoo paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Mäkipellontie 6, Helsinki tonttviemäriin sukituksen organisointi ja valvonta
- As Oy Tähtäkatu 1, Hyvinkää sukituksen konsultointia
- As Oy Pohjolantie 17b, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Ristolantie 14, Helsinki konsultointi viemäriasioissa
- As Oy Paatsamantie 5, Helsinki korjaussukituksen organisointi
- As Oy Kärjensivu, Helsinki viemäreiden kuvaus
- As Oy Kiisa, Espoo viemärikuvausten tarkastaminen

- As Oy Suvikumuntie 3, Espoo rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 16 asuntoa
- As Oy Liljekonvaljen, Helsinki paritalon sukituksen valvonta
- As Oy Speranski, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa, korjaussukitus
- As Oy Partiomiehentie 3, Porvoo viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Peiponpelto, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- Portimopolku 6 A 2, Helsinki konsultaatio viemäriasioissa
- As Oy Mäenlaskijantie 2, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Väylärinne 5, Helsinki pienkerrostalon sukituksen suunnittelu ja valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Hyvinkään Vieremäkatu 16-22 viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Lauri Mikonpojantie 17, Helsinki sadevesiviemäreiden painumien kartoitus
- As Oy III linja 20, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 76 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Satoeversti, Espoo sadevesipystylinjojen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Auringonkatu 2, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Vanha Turun Maantie 15, Hki lattiakaivojen tarkastus, 10 asuntoa
- As Oy Leppäeversti, Espoo korjaussukituksen organisointi
- As Oy Pitkähauki, Espoo kylpyhuonekartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 16 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy RM-Talo 61, Hyvinkää sukituksen valvonta, 26 asunto ja pohjaviemärit
- As Oy Hakolahdentie 1, Helsinki viemärikuvausten tarkastaminen
- As Oy Helsingin Tempelikatu 12 jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 25 asuntoa
- As Oy Haagan Pappilantie 3, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 23 asuntoa
- As Oy Säästöpiiri, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 50 asuntoa
- As Oy Hallituskatu 1, Pori asunto-osakeyhtiön sukituskorjausten koordinointi
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 33 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Kasarmikatu 14, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Laivurinkatu 39, Helsinki asukkaan edunvalvonta perinteisessä putkiremontissa
- As Oy Keralinna, Kerava pystylinjan sukituksen valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Helsinginkatu 20, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Wallininkatu 8, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus
- As Oy Helsingin Muskotti, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Keltahovi, Vantaa rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 9 asuntoa
- As Oy Mannilantie 29, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
- Bostads Ab Kajaneborg, asunto A 9 korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Säästökeula, Helsinki rivitaloyhtiön viemäreiden tuuletusputkien (178 kpl) sukituksen suunnittelu ja valvonta
- As Oy Ervastinkuja 3, Helsinki rivitalon viemäreiden sukituksen valvonta, 4 asuntoa
- As Oy Helsingin Kehäkukankulma, Hki korjaussukituksen koordinointi

- As Oy Laurintie 12, Helsinki viemäreiden kuntotutkimus
- As Oy Säästökartano, Helsinki konsultointi lämmönjakohuoneen äänimaailman vaimentamisessa, pumpun uusinta
- As Oy Mäntykelo, Kangasala jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu, 51 asuntoa
- As Oy Pakaankatu 18, Helsinki korjaussukituksen koordinointi
- As Oy Anjankuja 3, Espoo viemärivuodon selvittely ja korjaus
- As Oy Tinakauha, Espoo rivitalon märkätilakartoitus, 7 asuntoa
- As Oy Kirkkonummen Dalhem vesiputkien pinnoituksen valvonta
- As Oy Säästöasto, Helsinki sukituksen kahden vuoden takuutarkastus, 106 asuntoa
- As Oy Sibeliuksenkatu 7, Järvenpää jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 12 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Patalantie 3, Tervakoski Jätevesiviemäreiden sukituksen valvonta, 10 asuntoa ja pohjaviemärit
- As Oy Laivastokontu, Helsinki märkätilakartoitus, 57 asuntoa
- As Oy Haukilaiva, Espoo viemärivideoiden tarkastaminen
- As Oy Amfinhuippu, Espoo sukittavuustutkimus & viemärikuvaus, jäte- ja sadevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 28 asuntoa
- As Oy Vanha Kelkkamäki 17, Helsinki rivitalon jätevesiviemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta, 3 asuntoa
- As Oy Myyränpesä, Vantaa kerrostalon viemäreiden pesun ja kuvauksen koordinointi, 75 Asuntoa
- As Oy Haukisauna, Espoo Tonttiviläkkien sukituksen kilpailutus ja valvonta
- As Oy Kukinkuja 4, Vantaa Putkiremontin hankesuunnittelu
- As Oy Kastanjakuja 1, Vantaa Kylpyhuoneiden märkätilakartoitus, sukituksen suunnittelu ja valvonta, 45 asuntoa
- As Oy Fredrikinkatu 27, Helsinki sukituksen kevyt hankesuunnitelma, 18 asuntoa
- As Oy Karkkilan Nyhkälänrinne Viemäreiden kuntotutkimus, 35 asuntoa

Kiinteistöosakeyhtiöt

- Koy Porin Itäpuisto 11, Pori liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Koy Hämeentie 3, Helsinki viemäreiden sukituksen ja vesiputkien uusimisen hankesuunnittelu
- Koy Eteläkauppatori 4, Pori liikerakennuksen sukituksen suunnittelu ja valvonta
- Innopoli 1 ja 3 viemäreiden sukituksen suunnittelu ja valvonta

